

Seria New Uni DC Inverter ASF/ASC/ASD-18-60AIN / ASGE-18-60AIN WK

PH	Zabezpieczenie wysokiego napięcia modułu DC
P8	Błąd wysokiej temperatury modułu PFC
Pc	Zabezpieczenie nadprądowe modułu PFC
P7	Błąd czujnika temperatury modułów IPM i PFC
P5	Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki
PL	Zabezpieczenie niskiego napięcia układu DC
Lc	Błąd startu urządzenia
Hc	Zabezpieczenie modułu PFC
P0	Reset układu zasilania modułów PFC i IPM
H7	Błąd pracy sprężarki (brak synchronizacji zasilania)
Ld	Zabezpieczenie kierunkowości zasilania sprężarki
P6	Błąd komunikacji między modułami PFC i IPM
H5	Zabezpieczenie modułu IPM
E1	Zabezpieczenie wysokiego ciśnienia
E3	Zabezpieczenie niskiego ciśnienia
E4	Nieprawidłowe ciśnienie tłoczenia
H3	Zabezpieczenie sprężarki przed przeciążeniem
E6	Błąd komunikacji
F3	Błąd czujnika temperatury zewnętrznej
F2	Błąd czujnika temperatury pośredniej skraplacza
F4	Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki
08	Odszranianie
09	Odzysk oleju
LP	Błąd konfiguracji jednostki wewnętrznej
PA	Zabezpieczenie prądowe AC
PP	Nieprawidłowe napięcie zasilające
PU	Zabezpieczenie modułu PFC
H6	Błąd silnika wentylatora